

J2534 ドライバー インストールガイド

検査用スキャンツール VCIドライバーについてのご案内

はじめに

OBD検査のためにはJ2534ドライバー（VCIドライバー）と特定DTC照会アプリがインストールされたWindows OS 搭載機器が必要です。

※G-SCAN Z Tab (OBDモデル含む) については本体に直接インストールできるため、別途Windows OS 搭載機器は不要です。

J2534ドライバーのインストールを行う前に、まず「特定DTC照会アプリ」のインストールを行ってください。

特定DTC照会アプリのダウンロード方法やインストール方法、動作環境についてはOBD検査ポータルサイトでご確認ください。

<https://www.obd.naltec.go.jp>



J2534 ドライバーインストール手順 (VCIドライバー)

- 1) 製品サイトの右上にあるユーザー認証ボタンを押してください。
<https://g-scan.jp>



- 2) ユーザー ID、パスワードを入力しログインボタンを押してください。


The screenshot shows the user authentication page. It features a 'ユーザー認証' (User Authentication) form with the following elements:

- Header: ユーザー認証 (こちらから製品登録へお進みください)
- Field: ユーザーID (with a redacted input box)
- Text: お忘れの方は、こちらからシリアルナンバーを送信してください。
- Field: パスワード (with a redacted input box)
- Text: お忘れの方は、こちらからパスワードの再設定を行ってください。
- Button: ログイン
- Text: はじめての方はこちら
- Button: ユーザー登録

※製品登録がお済みでない方は先に登録を行ってください

ドライバーのダウンロードボタンはお持ちの OBD 検査適合キットに応じて表示されます。
該当しない場合は表示されません。

1) ご利用になる製品に合わせて下記のボタンを選択してください。



J2534ドライバー（VCIドライバー）

【動作環境】
"Window OS 10以上/CPU：1GHz以上/メモリ：2GB以上/HDD：空き容量 1 GB 以上"

G-SCAN Z及びG-SCAN Z Tab用の.exeファイルのダウンロード

[G-SCAN Z及びG-SCAN Z Tab用の.zipファイルのダウンロードはこちら](#)

※ Windows標準のZIPファイル解凍方法: ZIP圧縮ファイルのアイコンを右クリックし、「すべて展開」を選択し、...

G-scan 3用の.exeファイルのダウンロード

[G-scan 3用の.zipファイルのダウンロードはこちら](#)

※ Windows標準のZIPファイル解凍方法: ZIP圧縮ファイルのアイコンを右クリックし、「すべて展開」を選択し、...

※上記は、G-scan 3、G-SCAN Z または G-SCAN Z Tab の OBD 検査適合キットをお持ちの場合になります。



ドライバーのインストーラーを起動させる際、Windows の「ユーザー アカウント制御」が有効になっているため、次に進むボタンがでない場合は「詳細を表示」をクリックしてください。

ユーザー アカウント制御


この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?

zenith-j2534_23.05.26.exe

発行元: 不明
ファイルの入手先: このコンピューター上のハードドライブ

詳細を表示

2) Next ボタンを押してください。




Zenith-J2534 - InstallShield Wizard

Welcome to the InstallShield Wizard for Zenith-J2534


The InstallShield Wizard will install Zenith-J2534 on your computer. To continue, click Next.

Back Next > Cancel


- 3) 規約が表示されますので、内容をご確認いただき、「I accept～」にチェックを入れ Next ボタンを押してください。



- 4) Install ボタンを押してください。




5) OK ボタンを押してください。




6) インストール完了のメッセージが表示されます。

Yes のボタンを選択し、Finish ボタンを押すと再起動します。



7) 再起動後、ドライバーの設定が完了します。
特定 DTC 照会アプリをご利用の場合、
ドロップダウンから該当の検査用スキャンツールを選択してください。

G-SCAN Z Tab の場合 …… ZENITH を選択
G-SCAN Z の場合 …………… ZENITH を選択
G-scan 3 の場合 …………… G-scan(for Others) を選択



※画面は研修モードの内容になります。


J2534 のバージョン確認について（画面は Z Tab 用になります）

OBD 検査事業者登録が必要な場合があります。Z Tab の場合は ZVCI を車両に接続して作業を行ってください。



最初に ZVCI を車両に OBD 接続してください

(1) Z Tab と ZVCI をつなぎ J2534 モードに切り替えます




(2) C ドライブ内、ZENITH_PASSTHRU[®]にある J2534 Version アプリを起動します

※ G-scan 3 の場合は C ドライブ内、GIT_PASSTHRU になります



(3) Read ボタンを押してください



(4) バージョンが表示されます



【G-SCAN Z Tab (G-SCAN Z)】

J2534(VCI) ドライバーのバージョン確認方法の動画

製品サイトの FAQ にも動画へのリンクがございます。

お問い合わせは

株式会社インターサポート 製品保守センター

Tel 050-3802-4235

月～金 10:00～17:00（祝祭日、休業日を除く）

製品サイト <https://g-scan.jp>